玩具のリコール情報（2026年10月現在）

おもちゃ病院イズミ　2026年11月2日作成

『日本おもちゃ病院協会』のHPに、2024年10月9日『リコール品の受付修理について』の注意喚起が掲載されました。
リコールは使用者の安全や健康への懸念がある場合に、メーカーや販売元が責任を持って対応する制度です。
リコール品と知らずに、おもちゃ病院で修理すると不具合を抱えたまま使用されることになるので注意が必要です。
多種多様のおもちゃが修理に持ち込まれますので、現場でのリコール品判別は難しいですが、おもちゃの写真をメインにした資料を作ってみました。（昨年版作成から、1年で6件のリコールがあり追加してあります。）

指名手配写真ではありませんが、**「ピンときたらリコールサイト」**で詳細確認をお願いします。

消費者庁のリコールサイトで『玩具』で検索すると絞り込めます。
https://www.recall.caa.go.jp/



リコール対象品



2026年7月30日リコール
くもん出版 「クルクルチャイム」

本体底面のネジ（長さ約10ミリ・ステンレス製）が本体から外れることがある。



誤飲





リコール対象品

電池

2026年7月2日リコール
バンダイ 「星のカービィ キャライト」



ボタン電池が膨張し、電池蓋が浮き上がる、膨張した電池は衝撃などにより破裂や液漏れが発生するおそれがある。





リコール対象品

誤飲

2026年5月28日リコール
バンダイ
「すくすくアンパンマン
（ラインナップ 3.もぐりん）」

外れたパーツを子供が誤飲するおそれがある。



誤飲

リコール対象品

2026年4月24日リコール
Zebra Japan 「玩具（打楽器）」

一部部品の接着強度が不十分で、当該部品が外れた場合に乳幼児が誤飲するおそれがある。

５頁目まではリコールサイトからの情報を要約して掲載しました。６頁目からは写真だけの掲載です。

リコール対象品





2026年3月9日リコール
シルバーバック
「魔法の砂絵セット」
「カンタン！たのしい！砂絵セット」

有害

基準値を超える石綿
（アスベスト）が含まれている。





怪我

リコール対象品


2026年1月7日リコール
京商
「1/14 Racing Rock Vehicle」

天板・側面部分の加工不備により
指等の怪我につながるおそれがある。

リコール対象品




怪我



2025年9月8日リコール
「グランドモールトミカビル
（トミカ 55 周年記念特別仕様）」

商品中央にある「らせんエレベーター」
部分に指を挟み怪我をする事故が発
生いたしました。





怪我

2025年5月29日リコール
コンセル
LE TOY VAN　センサリーシェイプス

星形パーツのミラー接着不良により、
ミラーの剥落の恐れがある。
星形パーツのみ交換対応。



リコール対象品



誤飲

上記赤丸部分が該当パーツ
「くるしゃらボール」です。

リコール対象外



※手に持っているパーツが違います。
この商品は交換の対象商品ではありません

2025年4月25日リコール
ピープル「チアBoo！」

パーツの接着不備で
内部ビーズパーツが外に出て、
誤飲のおそれがある。

リコール対象品



怪我

2025年3月12日リコール
Zebra Japan　フライングスピナー（ライト付）

回転する羽が直接人体に触れ、怪我をする可能
性があるため。自主回収・返金対応

リコール対象品

発火



＜HO－564＞国鉄客車ナハフ10（11）形（青色）
JANコード：　4543736 965640



T04ADの印刷

2025年3月7日リコール
ラジオコントロール玩具
トミックス　HO-564　国鉄客車
ナハフ10（11）形（青色）

基板の回路が誤っており、発火するおそれがある。

リコール対象品

誤飲



2024年12月13日リコール
Zebra Japan　木製おもちゃ（お野菜）

一部の部品の接着が弱く、それらが外れた場合、子供が誤飲する可能性がある。
事故の申し出はないが、防止措置として自主回収する。

リコール対象品

右上に
めいけんチーズ

誤飲



【バンダイ】ベビラボ アンパンマン
なかよしコンサート

2024年10月2日リコール
バンダイ
・「ベビラボアンパンマンなかよしコンサート」
　フィギュアが外れて誤飲の恐れがある

下記3点はリコール対象品ではありません



なかよしコンサート



ワクワクコンサート



おそらでコンサート

2024年4月17日リコール
セガフェイブ
・KIMIT ラグドール（ブラウン）
・KIMIT ラグドール（ホワイト）

内部モーターに不具合が生じる可能性があるため。

不具合



KIMIT ラグドール（ブラウン）



KIMIT ラグドール（ホワイト）

2024年4月5日リコール

日本マクドナルド
・ハッピーセット
「ドラえもんとチューバのふえ」」

おもちゃに使用しているパーツの一部が外れる不具合が確認され、
外れたパーツが子どもの口に入る可能性があるため。





パーツの一部

誤飲

❹

誤飲の危険性のあるおもちゃが多数リコールされています。

マグネット誤飲で腸壁に穴が開く事例もあるのでリコール品以外でもマグネットを使ったおもちゃは注意が必要です。

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220217_1.html

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220217_1.pdf


2024年2月14日リコール

誤飲

Zebra Japan

・ソード（ライト&サウンド）

使用中にプラスチックが破損することで電池がむき出しになり、子どもが電池を誤飲する可能性があるため。



2023年10月20日リコール

誤飲

マテル

・きかんしゃトーマス　木製レールシリーズ　いたずら貨車

機関車同士を連結する強力な磁石を含んだ小さなプラスチック製の接続部品が、緩み外れる可能性があり磁石を誤飲する危険があるため。



型　番　：HBJ89　　型　番　：HBJ90

2023年9月4日リコール

誤飲

くもん出版

・はじめてのパズルはめ絵

・くろくまくんはめ絵パズル（リニューアル版も該当）

ピースに取り付けられている「つまみ」を裏から固定するパーツが無いものがありピースから外れてしまう不具合が発生する。外れた「つまみ」を口に入れるなどした場合に、誤飲の恐れがあるため。



はじめてのパズルはめ絵



くろくまくんはめ絵パズル

2022年8月22日リコール

電池液漏

エル・イー・エス

・ペンライト

玩具の電池ケースからの液漏れが発覚したため。



ライトアップワンド　ミッキー



ライトアップワンド　スノーフレーク

2022年8月16日リコール

誤飲

石川玩具

・マグネット玩具（4種類）

ブロックに接着が不十分な箇所があり、落下などの衝撃でブロック内マグネットが飛び出してしまう可能性がある。
誤飲する可能性があるため。




エントリーセット　　ベーシックセット　　クリエイティブセット　　デラックスセット

2022年8月5日リコール
ローヤル
・ゆびあそびふえ

誤飲

製品の出口にある円形パーツが脱落し、幼児が誤飲する可能性があるため。





2022年6月3日リコール
カワダ
・モンポケ かたかたラトル
　ピカチュウ、イーブイ

誤飲

玩具の芯棒が抜け、芯棒から外れたパーツを子供が誤飲するおそれがあるため。



ピカチュウ



イーブイ

誤飲

2022年3月24日リコール
セリア
・水で膨らむ不思議なボール

子供の誤飲による**重篤な事故**が発生したため。






2021年7月19日リコール
講談社
・ミッフィーたまごあそび
（「げんき8・9月号」付録）

誤飲

誤飲のおそれのある大きさと形状にあたる部品が含まれることが判明したため。





「げんき8・9月号」付録

2021年6月15日リコール
Zebra Japan
・車&トラックセット

誤飲

緑色のけん引ヒッチが外れて小さな部品になり、誤飲による窒息の可能性があるため。



1997年以降に【誤飲の危険性】でリコールされたおもちゃです（消費者庁HPより）



外れた部品を誤飲



アンパンマンくるくるはぐるま
ゆびあそびボード



アンパンマンくるくるはぐるま
ジグザグスロープ



アンパンマンくるくるはぐるま
ループワールド



磁石を誤飲



〈はぐるま部品〉



〈はぐるま付きエレベーター〉

はぐるま部品を誤飲



外れた部品を誤飲





タイヤ部分

外れたタイヤを誤飲



外れた車輪を誤飲



外れた部品を誤飲



外れた部品を誤飲



外れた部品を誤飲



小さな部品を誤飲



外れた部品を誤飲



外れた部品を誤飲



表面剥離し誤飲



目が離脱・誤飲




外れた部品を誤飲



パッケージ



セット内容



トースト

割れた破片を誤飲



破片を誤飲



磁石を誤飲

1997年以降に【電池発熱・液漏れ】でリコールされたおもちゃです（消費者庁HPより）



バッテリーからの発煙・溶解



充電時に発煙・発火



電池発熱・破裂



電源スイッチ接触不良による発熱



電池液漏れ・破損



電池過熱・液漏れ



発煙・発火



電池BOX発熱



電源OFFでも発煙




発火・発煙



電池液漏れ・破損

バンダイ Let's!TVプレイ シリーズで使用







付属電源コード不良で発熱

※充電器コネクターは線が機体の前方向に向くように差し込みます。

AH-64アパッチ



スカイパッション



充電コード逆接続で発熱

バンダイ パワフルサウンドシリーズで使用



電池過熱

1997年以降に【ケガや健康被害】でリコールされたおもちゃです（消費者庁HPより）



破損し飛散



転倒しケガ



有害物質



下面が引っ掛かり転倒



かぶれ発生



製造時のバリでケガ



フレーム折損でケガ



技術基準不適合



有害物質



ヒビが入り破損



近くの人にあたりケガ




上に転倒してケガ



手が抜けなくなる



部品が外れケガ



固定部品によりケガをする恐れ